

# SEP

## Popis:

**SEP separační sprej pro svařování slouží k ochraně svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním kapiček kovu. Neobsahuje silikon ani látky, jejichž výpary jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.**

## Použití:

SEP se hodí pro všechny typy svařování. Ochranný film zabraňuje ulpívání rozstříku ze svařování na svařovacích tryskách a na povrchu svařovaných dílů, aniž by ovlivnil kvalitu svaru. Po svařování není nutné speciální čištění špachtlí nebo kartáčem. Okolí svaru stačí pouze otřít hadrem.

## Výhody:

- snadná aplikace
- netoxický
- zkracuje dobu čištění svaru
- zvyšuje bezpečnost práce

## Návod k použití:

Pro ochranu povrchu v okolí svaru nastříkejte sprej cca 10 cm po obou stranách spoje, který se má svařovat. Po svařování stačí okolí svaru otřít hadrem.

## Technická data:

Hodnota pH:	7
Bod vzplanutí-otevřený obal:	201 °C
Tenze par (při 20 °C):	3500 mm Hg
Rozpustnost (při 20°C)	Nerozpustný ve studené vodě, horké vodě, metanolu, dietylu-eteru, n-oktanolu, acetonu.

## Balení:

sprej 400 ml